



Com a continuació de l'acta / Como continuación del acta:

Al deixar correr el aigua de osbera / AFCA → CLR=0,37µm T=24,9°C
ACS → T=54,7°C

PLANTA N.2 → HABIT N.225

(M2) ACS DUCHA HABIT N.225

(M3) AFCA GUITO LAVABO HABIT N.225 (POSTFLUXA)

Al deixar correr el aigua de osbera / AFCA → CLR=0,39µm T=24,7°C
ACS → T=53,6°C

PLANTA N.2 → HABIT N.307

(M4) ACS DUCHA HABIT N.307

(M5) ACS GUITO LAVABO HABIT N.307 (POSTFLUXA)

Al deixar correr el aigua de osbera / AFCA → CLR=0,32µm T=24,9°C
ACS → T=50,5°C

SAIDA MAQUINARI

(M6) SAIDA DEBENTOS AFCA → CLR=0,39µm PH=7,89 T=23,4°C

10) Al no hallarse presente el técnico de mantenimiento se le obliga un plazo de 10 días para presentar la siguiente documentación en el Centro Comunal de Inca C/ Ramon Desboit 73, INCA, tel 97176050 o e-mail: mbpet@dsj.souten.caib.es;

- Certificado de formación vigente en prevención y control de la legionelosis

- Certificado anual de la limpieza y desinfección del

DATA / FECHA CAN PICAPONT, a 17 de Mayo de 2022,

PERSONES DAVANT LES QUALS S'EFFECTUA LA INSPECCIÓ I/O PROVA DE MOSTRA
PERSONAS FRENTE A LAS QUE SE EFECTÚA LA INSPECCIÓN Y/O PRUEBA DE MUESTRA

Nom / Nombre
DNI:

INSPECTOR / A



Com a continuació de l'acta / Como continuación del acta:

Sistema de aigua sanitària

- Últimos resultados analíticos por determinar la ausencia de legionela spp.

- Program de mantenint (a-r) corresponents registres.

11) Durante el transcurso de la inspección no se observaron otras instalaciones susceptibles de generar aerosoles.

12) Finalmente se requiere a que se ajuste los niveles de CA en los puntos tomados este 0,6-1 ppm

FETS / HECHOS

DATA / FECHA CAN PICA TANC, 17 de Maig de 2022

PERSONES DAVANT LES QUALS S'EFFECTUA LA INSPECCIÓ I/O PROVA DE MOSTRA
PERSONAS FRENTE A LAS QUE SE EFECTÚA LA INSPECCIÓN Y/O PRUEBA DE MUESTRA

Nom / Nombre
DNI:

INSPECTOR / A