

Huesca

**ACTA DE INSPECCIÓN N.º 788248**

Pág. .... de .....

Fecha 4 / JULIO / 2024

NOMBRE COMERCIAL/DENOMINACIÓN <u>RESIDENCIA ACTO GALLEGOS</u>		N.º REGISTRO	
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR <u>FUNDACION RED ARDID</u>		N.I.F. / N.I.E. <u>G 50491166</u>	
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN <u>C/ San Juan de la Peña, 18</u>		CORREO ELECTRÓNICO	
LOCALIDAD <u>SABINÁNIGO</u>	MUNICIPIO <u>SABINÁNIGO</u>	PROVINCIA <u>HUESCA</u>	CÓDIGO POSTAL <u>22600</u>
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO/INSTALACIÓN <u>idea</u>		TELÉFONO	
LOCALIDAD	MUNICIPIO	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL
ACTIVIDAD/ES <u>ACS GENERAL. RESIDENCIA MAYORES.</u>			

El/la Inspector/a de Salud Pública que suscribe D./D.ª .....  
de la Zona SABINÁNIGO Distrito 1, en el desempeño de su función inspectora dada por la Ley 5/2014, de Salud Pública de Aragón, se persona en el establecimiento arriba indicado y, en presencia de D./D.ª ..... con NIF/NIE .....


en calidad de Encargada de MT, se procede a efectuar la visita de inspección con el siguiente resultado:

Se realizó inspección de la instalación de ACS y ACH en el work. Se ha comprobado la caldera con la que se ha realizado el mantenimiento de la adecuada en los términos de la 1ª del Anexo II es 65°C el retorno 55°C. Se observó correcta limpieza de tuberías y comprobación por unidad en funcionamiento más que 209 ACH.  $Q_{cal} = 2,45 \text{ ppm}$   $Q_{ret} = 0,89 \text{ ppm}$   $T = 21,3^\circ\text{C}$   
entre ACS:  $T = 55,6^\circ\text{C}$   $Q_{cal} = 0,96 \text{ ppm}$   $Q_{ret} = 0,78 \text{ ppm}$   $T = 59,6^\circ\text{C}$   
 $Q_{cal} = 0,95 \text{ ppm}$   $Q_{ret} = 0,78 \text{ ppm}$   $T = 59,6^\circ\text{C}$   
Se observó correcta limpieza y mantenimiento de la instalación. Se realizaron pruebas de funcionamiento y limpieza realizadas por última vez el día 18/4/2024 de ACH por y punto de consumo y depósito repuestos con 100030 Anexo II, número ACS por y tuberías. Continuará con el mantenimiento. Se realizaron pruebas de funcionamiento y limpieza realizadas por última vez el día 18/4/2024 de ACH por y punto de consumo y depósito repuestos con 100030 Anexo II, número ACS por y tuberías. Continuará con el mantenimiento. Se realizaron pruebas de funcionamiento y limpieza realizadas por última vez el día 18/4/2024 de ACH por y punto de consumo y depósito repuestos con 100030 Anexo II, número ACS por y tuberías. Continuará con el mantenimiento.

A la vista de lo actuado, se levanta la presente acta por cuadruplicado. El / la interesado/a después de informarse de su contenido la firma  Sí /  No y recoge una copia  Sí /  No, a las 13:06 horas.

EL VISITADO

EL INSPECTOR



PARA EL INTERESADO