



G CONSELLERIA
 O SALUT
 I DIRECCIÓ GENERAL
 B SALUT PÚBLICA
 / I PARTICIPACIÓ
 SERVEI DE SALUT AMBIENTAL

ACTA Núm. JT28/2022

INSPECTOR /
 INSPECTORA

EQUIPS DE MEDICIÓ/EQUIPOS DE MEDICIÓN:
 TERMÒMETRE / TERMÓMETRO EG 106/S
 FOTÒMETRE / FOTÓMETRO EG 13/S

ESTABLIMENT ESTABLECIMIENTO	Nom comercial / Nombre comercial RESIDENCIA SENIORS SANT JOAN		Localitat / Localidad SANT JOAN	
	Domicili / Domicilio Ctra. SANT JOAN - PETRA		Tel. 971527031	E-mail:
	Tipus / Tipo RESIDENCIA	Activitat / Actividad CEGIOMEL·LA	Núm. treballadors / N° trabajadores	Places / Plazas 119

INTERESSAT INTERESADO	DNI / CIF A-57346926		Llinatges i nom - Raó social / Apellidos y nombre - Razón social SENIORS MANACON SENIORS SAL		
	Domicili / Domicilio VIA PALMA 49		Localitat / Localidad MANACON		
	Província IB	CP 07500	Tel.	Fax	E-mail direccio.santjoan@seniorspendenya.org

FETS / HECHOS

Es realitza visita a l'establiment establiment amb motiu de la campanya a periferie de la 3a edat per supervisar el compliment del RA 865/2003, de 4 de juliol, sobre prevenció i control de la biogènel·la. resultat que:

1) E al moment de la inspecció s'agrupen les següents dades:

- (11) Aireta sortida Afect: $Q_A = 1'39 \text{ pp}$ - $T = 25'2^\circ\text{C}$ p1-8
- (12) Aireta puja acumulada n.2 (corona) $T = 57'5^\circ\text{C}$
- (13) Aireta puja retorn $T = 52'4^\circ\text{C}$
- (14) Duta Hab. 109 (diadal) ACS preflush
Aireta retorn hab. 109: Afect $\rightarrow Q_A = 1'46 \text{ pp}$ - $T = 26^\circ\text{C}$
ACS \rightarrow SBT = $53'4^\circ\text{C}$
- (15) Duta Hab. 16 ACS preflush
Aireta Hab. 16: Afect $\rightarrow Q_A = 1'39 \text{ pp}$ - $T = 26'6^\circ\text{C}$
Aireta retorn Hab. 16 ACS $\rightarrow T = 55^\circ\text{C}$
- (16) Aireta retorn Hab. 16 Afect preflush

2) També s'observa la temperatura requerida:
 $T_{\text{Aireta 1}} = 57'7^\circ\text{C}$ $T_{\text{Aireta 2 (corona)}} = 57'6^\circ\text{C}$ $T_{\text{retorn}} = 52^\circ\text{C}$

3) El responsable manifestar que en el darrer control realitzat el dia 26/04/2022 van tenir un punt de 600 UTC de biogènel·la a la mostra d'aigua freda que es va agafar a l'habitació 16. Actualment estan fent les mesures correctores pertinents i posteriorment tornaran a mostrejar. Es recorda que totes les actuacions hauran de quedar registrades documentada e el corresponent registre d'incidències

ES CONCEDEIX UN TERMINI PER ESMENAR LES DEFICIÈNCIES FINS AL DIA
 SE CONCEDE UN PLAZO PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS HASTA EL DÍA

DATA / FECHA Sant Joan, a 1 de juny de 2022 Hora:

PERSONES DAVANT LES QUALS S'EFFECTUA LA INSPECCIÓ I/O PROVA DE MOSTRA
 PERSONAS FRENTE A LAS QUE SE EFECTÚA LA INSPECCIÓN Y/O PRUEBA DE MUESTRA

Càrrec a l'empresa / Cargo en la empresa Director

Nom / Nombre:

DNI:

Firma:

INSPECTOR / A



Com a continuació de l'acta / Como continuación del acta:

v.e.
W

4/5. s'observa que la temperatura de l'aigua freda és inferior a 25°C a tots els punts de la instal·lació.

5/5. s'observen les deficiències següents en el moment de la inspecció:

5.1 La temperatura de l'acumulador de coses no arriba a 60°C.

5.2 No es poden veure els detalls dels bancs geriatrics que no s'utilitzen habitualment.

5.3 ~~En~~ tot l'aljub d'aigua de coses no està ben protegit a la part superior (o bé a part la tapadora).

5.4. L'esquema actual de la instal·lació no és corresponent a la realitat pel que fa a l'AFCH.

A més a l'ACI s'ha posat un

5.5 No tenen un esquema ben definit com es distingeix l'aigua per l'edifici i quins són els punts crítics.

5.6 No s'ha pogut trobar el registre de les verificacions dels fotòmetres. Es requereix que s'envii al correu jthomas@gsanita.cib.es.

5.7. Manifestem que varem realitzar la neteja i desinfecció dels dispositius quan ~~al~~ el protocol d'activitat per l'empresa Messum, pareix que es va fer el mateix dia.

* del 2 acumuladors s'va fer

FETS / HECHOS

DATA / FECHA

Sant Joan a 1

d e juny

de 20 12

PERSONES DAVANT LES QUALS S'EFFECTUA LA INSPECCIÓ I/O PROVA DE MOSTRA

PERSONAS FRENTE A LAS QUE SE EFECTÚA LA INSPECCIÓN Y/O PRUEBA DE MUESTRA

Signatura / Firma:

Nom / Nombre

DNI:

INSPECTOR / A