

HUESCA

**ACTA DE INSPECCIÓN N.º 724128**

**DATOS DEL ESTABLECIMIENTO**

NOMBRE COMERCIAL: RESIDENCIA REY ARDID		N.º INSCRIPCIÓN	
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR CENTRO RESIDENCIAL OSCENSE S.A		D.N.I. o C.I.F. A7719172	
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN CRA SANFARIEN S/N			
LOCALIDAD HUESCA	MUNICIPIO	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL 22196
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO CRA SANFARIEN S/N		TELÉFONO	
LOCALIDAD HUESCA	MUNICIPIO	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL 22196
ACTIVIDAD/ES RESIDENCIA CON ACS CON ACUMULADOR Y PISCINA			

En HUESCA a las 12:30 horas del día 3 de OCTUBRE de 2022, el Inspector Técnico que suscribe D./D.ª [REDACTED] de la Zona HUESCA Distrito [REDACTED], se persona en el establecimiento arriba indicado y, en presencia de D./D.ª [REDACTED] con DNI [REDACTED], en calidad de MAINTENIMIENTO se procede a efectuar la visita de inspección con el siguiente resultado:

En cumplimiento del Programa de vigilancia sanitaria para la construcción y control de las instalaciones de Aragon y según lo establecido en el RD 865/2003 y D 136/2005 se visitan las instalaciones que exhiben agua en sus permisos de uso y producción según la legislación de aguas. En el momento de la visita se comprueba la Tª de la acumulación sobre 54 y 51°C y la convencional en que se va por 49°C y el último 65°C. Se realizan las siguientes determinaciones de agua de tipo habitacional 213 en ACS Tª 50/59°C Cl. D pH = 7,71 en A.F.C.H. Tª 21,38 Cl. - 0,10 ppm pH = 7,53 la fecha de la última limpieza y desinfección es del 15/6/22 realizada en FADE INTEGRA S.L. según la D.E.S.B. 0308 RD 516 específica de mantenimiento de instalaciones realizadas. Las últimas analíticas son de fecha 3/8/22 y no se detecta Legionella ni bacterias VALETO MANITIDA S.L. En productos utilizados en el tratamiento que utilizaba la Sódica 150/180 g/l de TERREO cast 24/6/23 y ácido clorhídrico 190-30/330% del 4/8/24. Hay que la F.O.H. de Sanfarien S/N Tª de retorno es de 50,7°C. No se observan deficiencias.

A la vista de lo actuado se levanta la presente acta por cuadruplicado que firman, después de leído, en prueba de conformidad, el inspector actuante y el visitado, el cual queda con una copia.

EL VISITADO

EL INSPECTOR

[REDACTED]

[REDACTED]

PARA EL INTERESADO

HUESCA

**ACTA DE INSPECCIÓN N.º 724127**

**DATOS DEL ESTABLECIMIENTO**

NOMBRE COMERCIAL: <u>RESIDENCIA REY ARDIO</u>		N.º INSCRIPCIÓN	
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR <u>CENTRO RESIDENCIAL OSCENSE S/A</u>		D.N.I. o C.I.F. <u>B2249102</u>	
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN <u>CRA SAN SARDEN S/A</u>			
LOCALIDAD <u>HUESCA</u>	MUNICIPIO	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL <u>22196</u>
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO <u>CRA SAN SARDEN S/A</u>		TELÉFONO	
LOCALIDAD <u>HUESCA</u>	MUNICIPIO	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL <u>22196</u>
ACTIVIDAD/ES <u>RESIDENCIA CON AGUA CALIENTE SANITARIA CON ACUMULADOR Y RETORNO</u>			

En HUESCA a las 11:45 horas del día 3 de OCTUBRE de 2022, el Inspector Técnico que suscribe D./D.ª [REDACTED] de la Zona HUESCA Distrito [REDACTED], se persona en el establecimiento arriba indicado y, en presencia de D./D.ª [REDACTED] con DNI [REDACTED], en calidad de MANTENIMIENTO se procede a efectuar la visita de inspección con el siguiente resultado:

En cumplimiento del Decreto de implantación sanitaria para la protección y control de la población en Aragón y según lo establecido en el RD 865/2003 y el D.136/2005 se procede a la toma de una muestra representativa de agua caliente sanitaria que se toma con el agua del depósito de la ducha de la habitación 213 con Tª: 50,70C de pH = 7,1. Se coloca en bolsa estéril y se identifica como muestra LU - 17/22 para ser trasladada al laboratorio de Salud Pública de Huesca.

A la vista de lo actuado se levanta la presente acta por cuadruplicado que firman, después de leído, en prueba de conformidad, el inspector actuante y el visitado, el cual queda con una copia.

EL VISITADO

EL INSPECTOR

[REDACTED]

[REDACTED]

PARA EL INTERESADO