

Acta d'inspecció

Identificació de la inspecció

Municipi	Data	Hora
SANT CARLES DE LA RADA	19/11/15	10:00
Adreça	Codi postal	
AUDA PAISOS CATALANS, 30	43540	
Motiu de la inspecció		
<input type="checkbox"/> Autorització sanitària	<input type="checkbox"/> Certificació sanitària	<input type="checkbox"/> Control periòdic
<input type="checkbox"/> Recollida de mostres	<input checked="" type="checkbox"/> Altres (especifiqueu-los)	<input type="checkbox"/> Comprovació de mesures correctores
PROTOCOL D'INSPECCIÓ MIOVA SANITÀRIA 2015		

Entitat

Cognoms i nom / raó social del titular	NIF
RESIDÈNCIA L'ONADA GOLDEN BEACH	B-43777895
Domicili social (si és diferent del lloc inspeccionat)	

Municipi	Codi postal
----------	-------------

Autorització sanitària número	Telèfon
-------------------------------	---------

Activitat
AIGUA FREGA I CALenta SANITÀRIA - GERIÀTRIC
Denominació de l'establiment (si és diferent dels cognoms i nom/raó social)

Dades del/s inspectors

Cognoms i nom
[Redacted]
Cognoms i nom
[Redacted]

Dades de la persona davant la qual s'aixeca l'acta

Cognoms i nom	DNI	
[Redacted]	[Redacted]	
<input type="checkbox"/> Propietari	<input type="checkbox"/> Representant legal	<input type="checkbox"/> Empleat
<input checked="" type="checkbox"/> Altre	DIRECTORA	

En presència del sotassignat, al qual se'n lliura una còpia, s'estén la present acta per triplicat, acompanyada amb 102 fulls annexos.

	
Inspector/a/or Inspectores/ors	El/la persona davant la qual s'aixeca l'acta

Nota: Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n dovenga alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Full blanc per a l'Administració / Full gris per a l'administrat / Full ros per a l'inspector



Annex

Visito aquest establiment (residència geriàtrica), per realitzar el control visual i documental de les instal·lacions d'aigua freda i calenta sanitària i emplenar el protocol d'inspecció d'aigua sanitària - 2015.

Feta la inspecció manifesto el següent:

DETERMINACIONS "IN SITU":

- Tª acumulador final: 70°C
- Tª circuit retorn: 60°C
- Tª ACS hab 412 (punt més llunyà): 72°C
- Tª AFCH hab 412 (punt més llunyà): 21,6°C
- El límit residual hab 412 (aixeta lavabo): 0,48 ms/l
- Tª ACS hab 102 (punt més proper): 71,3°C
- Tª AFCH hab 102: 20,5°C
- El límit residual hab 102: 0,53 ms/l
- Tª aigua dipòsit d'aigua freda: 18,2°C
- El límit residual dipòsit d'aigua freda: 0,47 ms/l

Estan en procés d'instal·lació d'un clauder automàtic amb analitzador automàtic de clor, el qual utilitzaran solament els tres mesos de l'estiu en que la temperatura de l'aigua freda que els arriba de la xarxa pública és

Signatura de l'/dels inspector/s

Signatura de la persona davant qui s'estén el document



Full adjunt núm. 02

Acta/informe núm. 046206

Data 19-11-15

Annex

més elevada. Avui el tenen ja posat al costat del dipòsit d'aigua freda, però no està ni reconnectat ni funcionant encara.

Pel que fa a la revisió periòdica per una entitat o servei de revisió externa, que han de passar aquest any 2015, el dia 23-11-15 els venen a fer la revisió periòdica AMBIENTAL.

Després de revisar visualment i documentalment no observeu no conformitats.

Signatura de l'/dels inspector/s

Signatura de la persona davant qui s'estén el document

Full blanc per a l'Administració / Full groc per a l'Administrat / Full rosa per a l'inspecció