

ACTA DE INSPECCIÓN N.º 700486

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO


NOMBRE COMERCIAL: <i>Rca. Soto del Canal</i>		N.º INSCRIPCIÓN	
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR <i>Buena Ventura Resorts S.L.</i>		D.N.I. o C.I.F. <i>B35404136</i>	
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN <i>el. Marcelino Alvarez nº 50</i>			
LOCALIDAD <i>Zaragoza</i>	MUNICIPIO	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO <i>el mismo</i>		TELÉFONO	
LOCALIDAD <i>Zaragoza</i>	MUNICIPIO	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL
ACTIVIDAD/ES <i>ACS y AFCH</i>			

En *Zaragoza* a las *12* horas del día *12* de *Enero* de 20*21*, el Inspector Técnico que suscribe D./D.ª *[Redacted]* de la Zona *FRA* Distrito *6*, se persona en el establecimiento arriba indicado y, en presencia de D./D.ª *[Redacted]* con DNI *[Redacted]*, en calidad de *responsable programa* se procede a efectuar la visita de inspección con el siguiente resultado:

Se tomaron 3 muestras de agua de aproximadamente 1 litro procedente de la red de ACS y AFCH. Se recogieron en envase estéril dotado de neutralizante, se identificaron y se transportaron a tº ambiente al laboratorio de Salud Pública de Zaragoza para realizar análisis de Legionella en motivo de Programa de Vigilancia Sanitaria.

Retorno ACS: Tº 59°C
Retorno ACS: Tº 63°C (tomada la muestra en el punto de captación ACS)
Ducha AFCH HS 215: Tº -16°C Cl: 0.53

A la vista de lo actuado se levanta la presente acta por cuadruplicado que firman, después de leído, en prueba de conformidad, el inspector actuante y el visitado, el cual queda con una copia.

EL VISITADO


EL INSPECTOR
